1264DM





भारत सरकार / Government of India अंतरिक्ष विभाग / Department of Space

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र / VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

तिरुवनंतपुरम / Thiruvananthapuram - 695 022

ड्राफ्ट्समैन-बी (यांत्रिक), विज्ञापन सं. 285 के पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा WRITTEN TEST FOR SELECTION TO THE POST OF DRAUGHTSMAN-B (MECHANICAL), ADVT. NO. 285

पद सं.1264 / Post No 1264

Washington of market beautiful and the second	
अभ्यर्थी का नाम/Name of the candidate :	रोल नंबर/Roll no.
सर्वाधिक अंक/Maximum Marks : 60	समय/Time. 1 घंटा/hour 30 मिनट/minutes
	ाताय/Date: 21.02.2015

अभ्यर्थियों के लिए अन्देश/Instructions to the Candidates

- 1. आपके द्वारा वेब आवेदन में प्रस्तुत किए गए ऑन-लाइन डेटा के आधार पर आपको लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया है। <u>यदि आपने वेब में गलत प्रविष्टि की है या विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं रखते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत की जाएगी।</u>
 You have been called for the written test based on the online data furnished by you in the web application. <u>If you have wrongly entered in the web or you do not possess the required qualification as per our advertisement, your candidature will be rejected.</u>
- 2. परीक्षा हॉल में निरीक्षक की उपस्थिति में ही आपको हॉल-टिकट/फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर करना चाहिए। You should sign the hall ticket / photograph only in the presence of the Invigilator in the examination hall.
- 3. प्रश्न-पत्र 60 प्रश्नों से युक्त प्रश्न-पुस्तिका के रूप में है।
 The Question paper is in the form of Question Booklet with 60 questions.
- 4. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अलग ओएमआर उत्तर-पुस्तिका दी जाएगी। A separate OMR answer sheet will be provided for answering the Questions.
- 5. <u>ऊपर दाएँ कोने में मुदित प्रश्न-पुस्तिका श्रेणी कोड (ए/बी/सी/डी/ई), ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर</u> निर्दिष्ट स्थान में लिखना चाहिए।

Question booklet series code (A/B/C/D/E) printed on the right hand top corner should be written in the OMR answer sheet in the place provided.

P.T.O

- 6. प्रश्न-पुस्तिका में आपका नाम तथा अनुक्रमांक सही लिखें। Enter your Name and Roll Number correctly in the question booklet.
- 7. ओएमआर उत्तर-पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां **नीली/काली स्याही के बॉल पाइंट पेन** से ही की जानी चाहिए।

All entries in the OMR answer sheet should be with blue/black ball point pen only.

- 8. पद हेतु निर्धारित योग्यता के आधार पर, लिखित परीक्षा चार उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ रूप में होगी, जिनमें से केवल एक असंदिग्ध रूप से सही होगा।

 The written test will be of objective type based on the qualification prescribed for the post with four answers indicated, of which only one will be unambiguously correct.
- 9. आपको, उत्तर-पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, नीली/काली स्याही के बॉल पाइंट पेन से ओएमआर उत्तर-पुस्तिका के संबंधित ऑवल को अंकित करके सही उत्तर का चयन करना है। You have to select the right answer by marking the corresponding oval on the OMR answer sheet by blue/black ball point pen as per the instructions given in the answer sheet.
- 10. एक प्रश्न के लिए अनेक उत्तर गलत माना जाएगा। गलत उत्तरों के लिए नेगटीव अंक नहीं दिया जाएगा।

Multiple answers for a question will be regarded as wrong answer. No negative mark will be given to wrong answers.

- 11. <u>लिखित परीक्षा चलनेवाले हॉल के अंदर कंप्यूटर, कालकुलेटर, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक</u> जुगतें, पाठ्य-पुस्तकें, नोट आदि लाने की अनुमित नहीं दी जाएगी। <u>Computers, calculators, mobile phones and other electronic gadgets, text books, notes etc., will not be allowed inside the written test hall</u>.
- 12. परीक्षा पूर्ण होने पर, ओएमआर उत्तर-पुस्तिका को ऊपर के छेदन चिहन से फाडे और मूल ओएमआर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक को सौंपे तथा दूसरी प्रति आपके पास रखें।

 On completion of the test, tear the OMR answer sheet at the perforation mark at the top and hand over the original OMR answer sheet to the invigilator and retain the duplicate copy with you.
- 13. प्रश्न-पुस्तिका अभ्यर्थी अपने पास रख सकते हैं। The question booklet can be retained by the candidate.
- 14. परीक्षा के प्रथम घंटे के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। Candidates are not permitted to leave the examination hall during the first hour of the examination.
- 15. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु लघुसूचीबद्ध/स्क्रीन-इन करने के लिए ही लिखित परीक्षा चलाई जाती है।

The written test is conducted only to shortlist/screen-in the candidates for interview.

ड्राफ्ट्समेन के लिए प्रश्न-पत्र/Question paper for Draughtsman

1.	इनग	नें किसके दोनों अग्रों प	ार थ्रेड होते हैं?/Whic	h of the f	ollowing has thread	is at both ends?								
	(a)	बॉल्ट/Bolt	eng e Taladi na se	(b)	टाप बोल्ट/tap bol	t								
	(c)	स्टड/stud		(d)	स्क्रू/screw									
2.	पाश्व	f'a' से युक्त किसी क	यूब का सतह क्षेत्रफल		है।									
		face area of a cube v			3	2								
	(a)	6a ²	(b) 6a	(c)	a ³	$(d) 3a^2$								
3.	यदि	प्रक्षिप्त भाग के आय	ाम मादा भाग के आ	याम से ब	हे है तो फिट है।									
		If dimensions of male part is larger than female part, the fit is												
	(a) संक्रमण फिट/Transition fit													
	(b)	व्यतिकरण फिट/।	nterference fit											
	(c)	निनाद फिट/Ringin	ng fit											
	(d)	उपर्युक्त में एक भ	ो नहीं/none of the a	bove										
4.	ब्रिटी	श स्टैंडार्ड विटवर्त थ्रेड	का अंतःकोण ——		है।									
		included angle for t												
	(a)	29°	(b) 47.5°	(c)	55°	(d) 60°								
5.	सतह	फिनिश को ——	—— प्रतीक द्वारा	विनिर्दिष्ट	किया जाता है।									
	Sur	face finish is specific	ed by the symbol of											
	(a)	चौकोर/Squares		(b)	वृत्त/circles									
	(c)	पैरलेलोग्राम/parallelo	ogram	(d)	त्रिकोण/triangles									
					politroj Praerii,									
6.	चौक	रि थ्रेड सामान्यतया —	——— पर पाए ज	ाते हैं।/Sqi	uare threads are usu	ally found on								
	(a)	बेंच वाइसों की तर्वु	नुओं/Spindles of bend	ch vices										
	(b)	रेलवे कैरिज युग्मन	गें/railway carriage c	ouplings		t men ziing d								
1,	(c)	खराद का स्पिंडल/	Lathe Spindles			On the Care								
	(d)	बोल्ट जोड़/Bolted	Joints	. *										

7.	एक आधार शैफ्ट वह है जिसका/A basic shaft is one whose												
	(a)	निम्न विचलन शून्य है/Lower deviation	on is zero			,							
	(b)	उपरि विचलन शून्य है/upper deviation											
	(c)	निम्न तथा उपरि विचलन शून्य हैं/Lov	zero										
8. 9.	(d)	उपर्युक्त में एक भी नहीं/ none of the abo											
8.		उस मशीनिंग प्रक्रिया को चुनिए जो सर्वोत्तम सतह संपूर्ति देती है।											
		ect the machining process which gives be	its concretion?										
	(a)	सान/Grinding	(b)	वर्तन/turning									
	(c)	लैपन/ lapping	(d)	रीमिंग/reaming									
9.	6से.	मी., 8 से.मी. तथा 10से.मी. के त्रिकोण का	क्षेत्रफल	है।									
		a of a triangle having side 6cm, 8cm and				2							
	(a)	48cm^2 (b) 60cm^2	(c)	30cm ²	(d)	24cm ²							
10.	$100~{ m H}^6{ m g}^5$ का अवकाशी अन्वायोजन विनिर्देशन का अर्थ है/A clearance fit specification of $100~{ m H}^6{ m g}^5$ means that												
	(a) वास्ताविक आकार 100 ^{+6/-5} mm है/Actual size is 100 ^{+6/-5} mm												
	(b)												
37	(c)			100mm भिन्नता	है/diffe	erence between actual							
		size and basic size is 100mm											
	(d)	उपर्युक्त में एक भी नहीं/none of the abov	ve .										
11	ज्या <u>र्</u>	मेतीय सहिष्णुता ———— के लिए प्र	टान की	नानी है।/Geometric	toloro	ngo is provided to							
	(a)	आयाम के नियंत्रण/Control dimension	19101 971	onen 81/deometre	torcia	nee is provided to							
	` ′												
		आकृति के नियंत्रण/Control shape											
		(c) स्थिति के नियंत्रण/Control position											
	(d)	आकृति तथा स्थिति के नियंत्रण/Contro	ol shape	and position									
12.	IT 1	के अनुसार मानक सहिष्णुता ————	- के बंरा	बर है।									
		per IT 1, standard tolerance is equal to	9/20-100-0			THE STATE OF THE S							
	(a)	0.002 + 0.8D	(b)	0.8 + 0.002D									
	(c)	$0.45 \sqrt[3]{D} + 0.001D$	(d)	$0.001 \sqrt[3]{D} + 0.45$	D								

1264DM

13.	यदि 40 दांतवाले एक गियर का पिच वृत्त व्यास 240 मि.मी. है तो वृत्ताकार पिच ———————————————————————————————————												
	(a) 18.84 (b) 17.84	(c)	16.84	(d)	15.84								
14.	प्रतीक 🔶 का अर्थ — की ज्यामित The symbol 🔶 means the geometric toler		गुता है।										
	(a) गोलाई/Roundness	(b)	सह-अक्षीयत	T/co-axiality	7								
	(c) स्थिति/position	(d)	संकेंद्रता/con	centricity									
15.	भारतीय मानक के अनुसार सहिष्णुता ग्रेडों की	कुल संख्य	Т										
	Total number of tolerance grades as per Ind	ian Stand	ard is										
	(a) 8 (b) 12	(c)	16	(d)	18								
16.	———— सोफ्टवेयर का उपयोग करके 2डी	ड्राफ्टिंग वि	न्या जा सकता है	I									
	2D drafting can be done using the software												
	(a) ऑटोकेड/AutoCAD	(b)	सोलिड वक्स	//Solid worl	KS								
ų.	(c) काटिया/CATIA	(d)	उपर्युक्त स	नी/All the ab	pove								
17	———— में प्रेक्षक, वस्तु से अनंत दूरी प	- -	प्रभागें की केत	. 	+i >\tag{+}i								
	तल के लंब हैं।	14 6 0161	त्रवामा पग रख	ा एक दूसर व	क समात्र जार प्रदाप								
	In ————, the observer is at an infinite distance from the object such that the line of												
	projections are parallel to each other and perpendicular to the projection plane												
	(a) तिर्यक् प्रक्षेप/Oblique projection	-			graphic projection								
	(c) चित्रीय प्रक्षेप/Pictorial projection	(d)	उपर्युक्त में	एक भी नही	t/none of the above								
18.	भारतीय मानक के अनुसार आधारभूत विचलन	की कुल स	ांख्या										
	Total number of fundamental deviation as p	er Indian	Standard	39									
	(a) 10 (b) 15		20	(d)	25								
19.	जब किसी आयाम को 20 ^{+0.035/-0.025} के	रूप में	अभिव्यक्त कि	ज्या जा सव	कता है तो सहिष्णुत								
1.	——————												
	When a dimension is expressed as 20 ^{+0.035/-0.0}	.025, then	the tolerance i	s									
	(a) 0.035mm (b) 0.025mm	(c)	0.01mm	(d)	0.06mm								

20.	$50~{ m H}^7~{ m g}^6$ का अवकाशी अन्वायोजन विनिर्देशन का अर्थ है/A clearance fit specification of $50~{ m H}^7~{ m g}^6$ means that
	(a) छिद्र का सहिष्णुता ग्रेड 7 तथा शैफ्ट का 6 है/Tolerance grade for hole is 7 and shaft is 6
	(b) शैफ्ट का सिहण्णुता ग्रेड 7 तथा छिद्र का 6 है/Tolerance grade for shaft is 7 and hole is 6
	(c) शैफ्ट का सहिष्णुता ग्रेड 4 से 8 तक तथा छिद्र का 3 से 7 तक है/Tolerance grade for shaft
	is 4 to 8 and 3 to 7 for hole
	(d) छिद्र का सिहण्ण्ता ग्रेड 4 से 8 तक तथा का शैफ्ट 3 से 7 तक है/Tolerance grade for hole
-	is 4 to 8 and 3 to 7 for shaft
	gasto and the same of the same
21.	जब किसी भाग के आयामों को सामान्य डेटम विशेषता होती है तो इंजीनियरी आरेखण में विमांकन का
	सर्वोत्तम मार्ग ———— है।
	When a number of dimensions of a part have a common datum feature, the best way of dimensioning in engineering drawing is (a) श्रृंखला विमांकन/Chain dimensioning
	(c) संयोजित विमांकन/Combined dimensioning
	(d) उपर्युक्त में एक भी नहीं/None of the above
22	And work of freeze at the section and the section and
22.	किसी पदार्थ की स्टिफनेस को सूचित करनेवाला गुणधर्म कौन-सा है? Which is the property of a material that indicates the stiffness of the material?
	(a) 0.2% दाबसह सामर्थ्य/0.2% Proof strength
40	(b) यंग का मापांक/Young's modulus
	(c) क्षेत्र में %कटौती/% Reduction in area
	(d) % दीर्घीकरण/% Elongation
	(d) 70 qrana/ 1770 Elongation
23.	किसी आयामीय मापन उपकरण की आवर्तनीयता को ———— कहते हैं।
20.	Repeatability of a dimensional measuring instrument is called
	(a) परिश्द्धता/Precision . (b) यथार्थता/Accuracy
	(c) निम्नतम काउंट/Least count (d) संवेदनशीलता/Sensitivity
	became the broken the broken serves point the broken to be broken the broken
24.	लिमिटों तथा फिटों के मामले में H7g6 किसका संदर्भ देता है?
	In the case of Limits and Fits, H7g6 refers to
	(a) एक व्यतिकरण फिट/An interference fit
1	(b) अवकाश फिट/A clearance fit
	(c) आकृति में संक्रमण/A transition in shape
	(d) संवेदनशीलता/Sensitivity

25.		2/3 π r ³		यतन/Volui 4/3 π r ³		spher (c)	π r ³	is 'r' is?		$2 \pi r^2$	•	
26.		निलिखित में तृर्त ntify the symbo					e following	;. 				
	(c)					(d))			
27.	क्लाइ	इनोमीटर ——	—— के	लिए प्रयुक	त किए	जाते ।	/Clinome	ters are	used f	or		
	(a)	तापमान माप		_								
	(b)	रैखिक मापना	Linear me	asurement						- 2		
	(c)	कोणीय मापन	T/Angular 1	measureme	ent							
ų.	(d)	सपाटता मापव	ਸ/Flatness	measurem	ent							
28.	किसी	। धातु की कठोर	.ता —	—— के	रूप में प	पारिभा	षित की जात	नी है।				
	Hard	iness of a mate										
45.4	(a)	दंतुरण के प्रति	तेरोध/Resis	stance to in	dentation	on.				-1000		
	(b)	दीर्घीकरण के	प्रतिरोध/R	Resistance 1	to elong	ation.						
	(c)	प्लास्टिक के	प्रतिरोध/Re	esistance to	plastic	defor	mation.					
	(d)	प्रत्यास्थ परिव	वर्तन के प्रा	तिरोध/Resi	istance t	to elas	tic changes					
							*					
29.		के टॉर्क के का		_					क्रेया ज	गता है।		
	Due to the torque in a shaft, every cross section of it is subjected to (a) तनन प्रतिबल/tensile stress (b) संपीड़क प्रतिबल/compressive stress											
	(c) 3	अपरूपण प्रतिब	M/shear st	ress		(a)	बंकन प्रति	ଷ ଜ/ben	ding s	tress		
30.		ं 'l' से युक्त प र्ग ————		विर बीम क	ो नोक	पर ब	त्र F के साध	थ भरण	किया	जाता है तो	मूल बंकन	
	A ca (a)	ntilever beam Fl		l' loaded at Fl ²		with (c)	force F, the ½ Fl	root be	nding (d)	moment is 2Fl		
A						7					1264DM	

31.	व्यास के संबंध में, व्यास 'd' से युक्त किसी वृत्तीय खंड का जड़त्वीय आघूर्ण है/Moment of inertia of a
	circular section of diameter 'd' about the diameter is
	(a) $\frac{\pi d^2}{64}$ (b) $\frac{\pi d^2}{4}$ (c) $\frac{\pi d^3}{12}$ (d) $\frac{\pi d^3}{32}$
	64 (b) 4 (c) 12 (d) 32
32.	जब नक्शा उन्नतांश के ऊपर दिखाया जाता है तो प्रोज्क्शन को ———— कहते है।
	When plan is shown above the elevation, the projection is called
	(a) प्रथम कोण/first angle (b) तृतीय कोण/third angle
	(c) त्रिसमाक्ष/isometric (d) संदर्श/perspective
33.	$10 \times 10 \times 5$ तथा $5 \times 5 \times 10$ आकार वाला एक पात्र का आयतन अनुपात है/Ratio of volume of a
	vessel of size $10 \times 10 \times 5$ and $5 \times 5 \times 10$ is
	(a) 2 (b) $\frac{1}{4}$ (c) 2.5 (d) 1
34.	कौन-सा गलत है/Which one is false?
	(a) $\sin(30)=0.5$ (b) $\cos(60)=0.5$ (c) $\tan(45)=1.0$ (d) $\sin(60)=0.5$
35.	कौन-सा सही है/Which one is true?
	(a) $\sin^2(30) + \cos^2(30) = 1$ (b) $\sin^2(60) + \cos^2(60) = 1$
4	(c) $\sin^2(45) + \cos^2(45) = 1$ (d) उपरोक्त सभी/All of the above
20	
30.	यदि एक पतला वृत्तीय डिस्क HP तथा VP के लंब में है, इसका नक्शा तथा उन्नतांश है/If a thin
	circular disc is perpendicular to HP and VP, its plan and elevation are
	(a) नक्शा एक रेखा है, उन्नतांश एक दीर्घ वृत्त है/plan is a line, elevation is an ellipse
	(b) नक्शा एक दीर्घ वृत्त है, उन्नतांश एकरेखा है/plan is an ellipse, elevation is line
	(c) नक्शा तथा उन्नतांश दोनों रेखाएँ हैं/both plan and elevation are lines
	(d) नक्शा तथा उन्नतांश दोनों दीर्घ वृत्त हैं/both plan and elevation are ellipses
37.	एक समकोणीय त्रिभुज के दो पार्श्व 3 cm तथा 4 cm हैं। तो कर्ण — है/Two sides of a
1	right angled triangle are 3 cm and 4 cm. Then the hypotenuse is
	(a) 7 cm (b) 12 cm (c) 5 cm (d) 14 cm

38.	$10 \times 10 \times 10$ फीट आकार वाले एक कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का दंड (रोड) रखा जा स	कता है/
	Maximum length of rod that can be placed in a room of size $10 \times 10 \times 10$ feet is	
	(a) $10 + 10 + 10$ (b) $\sqrt{(10 + 10 + 10)}$	
	(c) $(10^2 + 10^2 + 10^2)$ (d) $\sqrt{(10^2 + 10^2 + 10^2)}$	
39.	ड्राइंग में गोले की त्रिज्या ———— प्रतीक द्वारा द्योतित किया जाता है/Sphere ra	dius is
	represented by symbol in drawing by (a) $\emptyset R$ (b) SR (c) θR (d) SPR	
40.	समद्विबाहु त्रिकोण एक ऐसा त्रिकोण है, जिसमें होते हैं/Isosceles triangle is a triangle ha	ving
	(a) सभी पार्श्व समान/all sides equal	
	(b) दो पार्श्व समान/2 sides equal	
	(c) किसी भी पार्श्व समान नहीं/No sides equal	
	(d) सभी कोण समान/all angle same	
41.	एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात है/The ratio between two adjacen	t side
	of a drawing sheet is	8
	(a) $1:\sqrt{2}$ (b) $1:\sqrt{3}$ (c) $1:0.5$ (d) $1:1$	
42.	A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल ———— के निकट है/Area of an A0 size drawing she close to	et is
	(a) 0.25 m^2 (b) 0.5 m^2 (c) 0.75 m^2 (d) 1.0 m^2	
43.	एक संख्या का वर्ग उसके बिलकुल आधा है। तो संख्या है/Square of a number is just hal Then the number is	f of it.
	(a) 1 . (b) 0.25 (c) 0.5 (d) 2	
44.	एक क्यूब का सतह क्षेत्रफल 150 m²। इसका आयतन m³ है/Surface area of a cube is 150 m². Its vo in m³ is	lume
	(a) 125 (b) 100 (c) 130 (d) 110	
45.	प्रतिबल का यूनिट है/Unit of stress is	
	(a) N/mm (b) N/mm^3 (c) Nmm (d) N/mm^2	
A	9 126	64DM

46.	एक वेर्नियर पर मुख्य स्केल के 9 डिविज़नों की लंबाई को 10 से विभादित किया जाता है। वेर्नियर
	के प्रत्येक डिविज़न है/On a Vernier, the length of 9 division of the main scale is divided into 10
	divisions. Each division of Vernier is
	(a) $\frac{1}{10}$ (b) $\frac{9}{10}$ (c) $\frac{10}{9}$ (d) $\frac{8}{10}$
47.	ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में एक लेयर का फ्रीज़िंग प्रभाव ——— के लिए है/In Autocad
	software, the effect of freezing a layer is to
	(a) इसे अदृश्य बनाने तथा पुनर्रचना रोकने/make it invisible and prevent regeneration
	(b) इसे अदृश्य बनाने तथा पुनर्रचना करने देने/make it invisible and allow regeneration
	(c) दृश्य बनाने और पुनर्रचना करने देने/allow visibility and regeneration
	(d) लेयर का प्रदर्शन करने तथा एडिटिंग रोकने/display the layer and prevent editing it
48.	ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है/In Autocad software, which is true?
	(a) फ्रोज़न लेयरमुद्रित नहीं हो जाता है/Frozen –layer not gets printed
	(b) हिडन लेयरमुद्रित नहीं हो जाता है/Hidden layer not gets printed
	(c) हिडन लेयर दर्शनीय है/Hidden layer is visible
	(d) फ्रोज़न तथा हिडन लेयर दोनों मुद्रित हो जाता है/Both frozen and hidden layer get printed
91	
49.	ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में टूटी रेखाओं द्वारा एक तल को परबद्ध करने के लिए किस कमांड का प्रयोग
	किया जाता है/In Autocad software, what is the command used to make a surface bounded by broken lines
	(a) ड्रिम/trim (b) ऑफसेट/offset (c) एरिया/area (d) रीजियन/region
50.	ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में F9 कुंजी — के लिए प्रयोग किया जाता है/In Autocad software,
	F9 key is used for
	(a) grid on/off (b) snap on/off (c) ortho on/off (d) U snap on/off
51.	ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में टेंपलेट तथा ड्राइंग फाइलों के लिए एक्सटेन्शन नाम क्रमशः
	——— ₹/In Autocad software, the extension name for template and drawing files are
	respectively
	(a) .dwg & .bmp (b) .bmp & .dwg (c) .dwr & .dwt (d) .dwt & .dwg
A	10 1264DM

	Rec	tangle command is											
	(a)	R (b) REC (c) RCT (d) RE											
53.		ोकैड सॉफ्टवेयर में डायमेंशनिंग कमांड के लिए संक्षिप्त रूप है/In Autocad software, reviation for Dimensioning command is											
	(a)	DIM (b) D (c) DDL (d) DI											
54.	ऑट	ोकैड सॉफ्टवेयर में सेट वेरियबिल MIRRTEXT का उद्देश्य ———— है/The purpose of the set											
	vari	able MIRRTEXT in Autocad software is to											
	(a)	ड्राइंग के साथ प्रतिबिंबित किए जाने हेतु टेक्स्ट को सक्षम बनाना/to enable text to be mirrored with											
		the drawing											
	(b)	प्रतिबिंबित करते समय टेक्स्ट को ड्राइंग से हटाना/to delete the text from drawing when mirrored											
	(c)	ड्राइंग के साथ प्रतिबिंबित करते समय टेक्स्ट की कॉपी न करना / not to copy the text when mirrored with drawing											
4	(d)	प्रतिबिंबित करते समय टेक्स्ट को निकालना/to move the text when mirrored											
55.	ऑट	किंड सॉफ्टवेयर में,रोटेट टूल का प्रयोग करते समय, धनात्मक कोण के लिए घूर्णन कोण की											
**	दिश	T है/ In Autocad software, when using rotate tool, direction of angle of rotation for +ve angle is											
	(a)	दक्षिणावर्त/clockwise											
	(b)	वामावर्त/anticlockwise											
	(c)	कर्सर मूवमेंट की दिशा/direction of cursor movement											
	(d)	नियत घूर्णन नहीं होता है/there is no fixed rotation											
56.	ऑट	किंड सॉफ्टवेयर में 'stretch' टूल का प्रयोग करते वक्त/When using the 'stretch' tool in Autocad											
	software,												
	(a)	वृत्त,दीर्घवृत्ताकार में खींचा जा सकता है/Circle can be stretched into ellipse											
	(b)	वृत्त पर टूल का कोई प्रभाव नहीं है/tool has no effect upon circle											
	(c)	वृत्त, हटाया जा सकता है/circle can be deleted											
	(d)	वृत्त, निकाला जा सकता है/circle can be moved											

11

1264DM

52. ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में आयत कमांड के लिए संक्षिप्त रूप है/In Autocad software, abbreviation for

- 57. ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में यदि एक लेयर बंद है तो/If a layer is locked in Autocad software,
 - (a) एक बंद लेयर में ब्यौरे नहीं जोड़ा जा सकता/details cannot be added to a locked layer
 - (b) एक बंद लेयर से ब्यौरे हटाया जा सकता है/details can be erased from a locked layer
 - (c) एक बंद लेयर से ब्यौरे नहीं जोड़ा या हटाया जा सकता है/details cannot be added or erased from a locked layer
 - (d) एक बंद लेयर में ब्यौरे जोड़ा जा सकता है, लेकिन फाइल सेव करते वक्त अप्रत्यक्ष होता है/details can be added to a locked layer, but disappear on saving the file.
- 58. एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में परिच्छेदीय दृश्य का रेखाच्छादन करते वक्त/When hatching a sectional view in an engineering drawing,
 - (a) परिच्छेदन तल द्वारा सभी विस्तृत काट का रेखाच्छादन करना चाहिए/every detail cut by a section plane must be hatched
 - (b) यह ड्राफ्ट्समैन पर निर्भर है कि जिस भाग का रेखाच्छादन किया जाना है/it is up to the draughtsman which part are to be hatched
 - (c) ड्राइंग के किसी भी भाग का रेखाच्छादन करना की आवश्यकता नहीं है/there is no need to hatch any part of the drawing
 - (d) परिच्छेदीय दृश्य के अंदर के बॉल्ट का रेखाच्छादन नहीं किया जाता है/a bolt within the sectional view is not hatched
- 59. एक ऑटोकेड ड्राइंग को एक DXF फ़ाइल के रूप में सेव करने का कारण है/The reason for saving an Autocad drawing as a DXF file is
 - (a) यह किसी भी दूसरे CAD अप्लिकेशन में खोला जा सकता है/it can be opened in any other CAD application
 - (b) यह संचयन के लिए कम जगह लेता है/it takes less space for storage
 - (c) यह MS वर्ड में खोला जा सकता है/ it can be opened in MS word
 - (d) यह ऑटोकैड के पहले संस्करण में खोला जा सकता है/it can be opened in earlier version of Autocad

60.	UNDO	कमांड	को	विपर्यस्त	करने	के	लिए	सही	कमांड	है/To	reverse	the	UNDO	command,	the
	correct of	commar	nd is												

(a) REDO

(b) REDRAW

(c) Esc

(d) U